

IABP AG
Rudolf Diesel – Str. 5
8404 Winterthur
Switzerland

Tel: +41 52 213 95 95
Email: info@iabp.ch

www.iabp.ch



Expertisen bei Anstrichschäden




Zielgruppen:

- Architekten
- Farbhersteller
- Denkmalpflege
- Fachexperten
- Handwerker
- Hauseigentümer / -verwaltung
- Restauratoren
- Städte und Gemeinden


Unsere Leistungen:

- Ermittlung der Ursachen von Anstrichschäden auf unterschiedlichen Untergründen wie z.B. Holz, Putz, Metall, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Ziegel oder Kunststoff
- Messung der Anstrich Schichtdicken und Vergleich von Ist- und Sollzustand
- Lichtmikroskopie und Elektronenmikroskopie mit EDX - Analyse zur Bestimmung der Bindemittelart und Anstrichzusammensetzung
- Beantwortung von Fragen zu den Eigenschaften historischer und moderner Anstrichsysteme
- Erforschung der Ursachen von Anstrichschäden und Entwicklung von Strategien zu deren zukünftigen Vermeidung



Bauphysikalische Zusammenhänge erfassen und bewerten


Beispiele unserer Dienstleistungen:



Mikroskopie und Messung der Anstrich Schichtdicke




Konstruktionsbedingte Schäden an einer Holzlasur



Messung der wasserabweisenden Eigenschaften



Anstrichschaden an einer Stahlbeton Fassade



Elektronenmikroskopie mit EDX



Zu dicker Farbauftrag führte zu Abplatzungen

Wir unterstützen Sie kompetent bei der Entwicklung praktikabler Lösungen für Ihr Gebäude. Gerne auch im Rahmen von gemeinsamen Forschungs- oder Entwicklungsaufträgen.

Bauphysikalische Zusammenhänge erfassen und bewerten